Förundersökningsprotokoll

Polismyndighet
Skåne

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Handläggare (Protokollförare)
Inspektör David Sjöman

Undersökningsledare
Chefsåklagare Solveig Wollstad

Bitr. undersökningsledare
Kammaråklagare Håkan Larsson

Åklnr
AM-178498-10

Signerat av

Signerat datum

Datum
2012-03-07

Polisens diarienummer 1200-K163215-09, 1200-K36445-10		
Målsägande POLISMYNDIGHETEN SKÅNE	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare	
Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mangs, Johan Peter		Personnummer 19720304-2770	
Brott Framkallande av fara för annan, Skadegörelse			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvarare Montan, Jesper, förordnad 2011-05-10			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diarienr | Uppgiftstyp | Sida

H - FÖRSÖK TILL MORD DEN 14 MARS 2010, VERKSTADSGATAN, MALMÖ

ANMÄLAN OCH INTIALA ÅTGÄRDER

Diarienr	Uppgiftstyp	Sida
1200-K36445-10	Anmälan	1
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Tilläggsanmälan	5
	Tilläggsanmälan	6
	Tilläggsanmälan	7
	Tilläggsanmälan	8
	PM	9
	PM	10

BROTTSPLATS

Karta, fotografi, väderlek m.m.

Karta 11
Helikopterbilder, Verkstadsgatan Malmö.. 12
Ritning över polishuset, Rättelse... 13
PM Väderleksförhållanden.. 14
Bilaga: Månadstabell
Skiss polishuset Davidhall.. 16

Brottsplatsundersökning

Brottsplatsundersökningsprot. 18
Undersökningsprotokoll 34
Ritning Mått på fönster.. 35
PM Säkerhetsglas polishuset Davidshall.. 36

FÖRHÖR

Förhör med vittne, Brandt, Jens Henrik 37
Förhör med vittne, Brandt, Thomas 39
Förhör med vittne, Farmstedt, Katarina Sophie 41
Förhör med vittne, Funevi, Pier 43
Förhör med annan, Egervall, Björn Olof Martin 45
Förhör med vittne, Ekberg, Linda Eleonora Viola 47
Bilaga: Bild/Foto
Förhör med vittne, Hammarlund, Daniel 50
Förhör med vittne, Karlsson, Bo Stefan 52
Förhör med vittne, Lander, Jonas 53
Förhör med vittne, Lysell, Maj Inga-lill 55
Förhör med annan, Malmström, Gina 57
Förhör med vittne, Strand, Henrik 60
Förhör med vittne, Svansjö, Per Johan Magnus 61

BESLAG

Beslagsprotokoll, 2010-1200-BG3262... 63
Beslagsprotokoll, 2010-1200-BG3265... 64
Beslagsprotokoll, 2010-1200-BG3302... 65

ÖVRIGA UTREDNINGSÅTGÄRDER

PM Kontroll av övervakningsfilm... 66

SAKKUNNIGUTLÅTANDE

Sakkunnigutlåtande från SKL, Dnr 2010003882.. 67

ERSÄTTNINGSKRAV

PM Ersättningskrav.. 85

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Mangs, Johan Peter.. 86
Personalia, Mangs, Johan Peter.. 87

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet
Skåne

Enhet
05SULB, Särskild beredningsgrupp

Diarienr
1200-K36445-10

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2010-03-14	2010-03-14	2010-03-15

Brottsplats
DAVIDHALLS POLISHUS, VERKSTADSGATAN
MALMÖ

Områdeskod
05020100800061

Brottstid
Söndag 2010-03-14 18:50 - Söndag 2010-03-14 19:10

Brottsbeskrivning	Brottskod	Antal
Framkallande av fara för annan	0396	1
Skadegörelse	1205	1

Involverade personer	Roll
POLISMYNDIGHETEN SKÅNE	Målsägande
Svensson, Fredrik	Anmälare
Andersson, Carolina Margit Hillevi	Vittne
Brandt, Jens Henrik	Vittne
Karlsson, Stefan	Vittne
Lander, Jonas	Vittne
Mangs, Johan Peter	Misstänkt
Svensson, Fredrik	Uppgiftslämnare

Involverad personal	Funktion
Petersson Maria	FU-ledare (RAR)
Petersson Maria	Handläggare (RAR)
Svensson Fredrik	Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

RB61-1100 Svensson/Saltin beordrade till platsen av YB Miselli med anledning av att Davidhalls polishus beskjutits med någon form av skjutvapen.

BROTTET/HÄNDELSEN
Okänd gärningsman har beskjutit Davidhalls polishus i Malmö och på så sätt orsakat nedan angiven skada samt fara för personal som befann sig i angränsande lokaler.

SKADOR
En glasruta splittrad av en kula samt en fönsterspröjs skadad av en kula.

TVÅNGSÅTGÄRDER
Teknisk undersökning samt avspärrning.
Beslut 2010-03-14 kl. 21.15. YB Pinsp Nico Miselli.
Teknisk undersökning inleddes under tiden som anmälan skrevs.

ÖVRIGT

Fritext tilläggsanmälan

INLEDNING
Rb 61-9120 bestående av Pa M Johansson/M Hagert beordrades av LKC att transportera övervakningsfilm från Davidshalls polisstation till Gasklockan.

HÄNDELSE
Med anledning av skottlossning mot Davidshalls polisstation har personal i vaktkuren bränt ner övervakningsfilm från aktuell tidpunkt. Filmen bifogas utredningen.

Fritext tilläggsanmälan

Till polismyndigheten i Skåne har inkommit kompletterande uppgifter till anmälan.

Dessa är upptagna av PKC Göteborg och nedtecknade som underrättelseuppslag av pa Löfving.

Underrättelseuppslaget bifogas.

Fritext tilläggsanmälan

Till polismyndigheten i Skåne har inkommit kompletterande handlingar i ärendet.

Upplysningarna är nedskrivna i underrättelseuppslag av PKC, Norberg och bifogas.

Upplysningarna avser iakttagelser av bil i samband med skjutningen mot polishuset.

Fritext tilläggsanmälan

En komplettering till anmälan har inkommit 2010-03-15.

Se vidare bifogad skrivelse.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2010-03-15 00.27
1200-K36445-10
Sida: 1

Polismyndigheten i
Skåne

Anm.upptagande p-mynd: SKÅNE Dnr: 1200-K36445-10
Enhet: 05CITY Myndighetskod: 1200 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-03-14 kl: 21.20 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Insp Fredrik Svensson
Inskriven av: Insp Fredrik Svensson
Inskriven: 2010-03-14 kl: 22.57 Handl. p-mynd: SKÅNE
Enhet: 05CITY

BROTTSPLATS Områdeskod: 05020100800061

DAVIDHALLS POLISHUS, VERKSTADSGATAN, MALMÖ

BROTTSTID

Söndag 2010-03-14 kl 18.50 t.o.m Söndag 2010-03-14 kl 19.10

BROTT/HÄNDELSE 1.40

	Brottskod	Ant
Framkallande av fara för annan	0396	1
Skadegörelse	1205	1

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:
SVENSSON, FREDRIK

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
KARLSSON, STEFAN
LANDER, JONAS
ANDERSSON, CAROLINA
Fler vittnen finns

BILAGOR:
PM

FRITEXT

RB61-1100 Svensson/Saltin beordrade till platsen av YB Miselli med anledning av att Davidhalls polishus beskjutits med någon form av skjutvapen.

BROTTET/HÄNDELSEN
Okänd gärningsman har beskjutit Davidhalls polishus i Malmö och på så sätt orsakat nedan angiven skada samt fara för personal som befann sig i angränsande lokaler.

SKADOR
En glasruta splittrad av en kula samt en fönsterspröjs skadad av en kula.

Po Malmö
Box
205 90 MALMÖ
Tfn: 114 14
E-post:

Besöksadress:

Handläggande enhet: Kriminalrotel
Handläggare: Kom Maria Petersson

TVÅNGSÅTGÄRDER
Teknisk undersökning samt avspärrning.
Beslut 2010-03-14 kl. 21.15. YB Pinsp Nico Miselli.
Teknisk undersökning inleddes under tiden som anmälan skrevs.

ÖVRIGT
\---

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON
POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE
205 90 MALMÖ
Telefon: 114 14
Organisationsnr: 202100-0076
Besöksadress: STORGATAN 43, MALMÖ
Försäkringsbolag:
Övriga anteckningar:

VITTNE
KARLSSON, STEFAN Kön: M

VITTNE
LANDER, JONAS Kön: M

VITTNE
ANDERSSON, CAROLINA MARGIT HILLEVI Kön: K

VITTNE
BRANDT, JENS HENRIK Kön: M

ANMÄLARE
SVENSSON, FREDRIK Kön: M

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2010-03-14 21.15 Beslut av: Pinsp N Micelli
Förundersökning inleds

T I L L Ä G G S A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2010-03-15 04.29
Polismyndigheten i 1200-K36445-10
Skåne Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: SKÅNE Dnr: 1200-K36445-10
Enhet: 05CITY Myndighetskod: 1200 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-03-15 kl: 04.18 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Pa Matilda Johansson
Inskriven av: Pa Matilda Johansson
Inskriven: 2010-03-15 kl: 04.18 Handl. p-mynd: SKÅNE
Enhet: 05CITY

BROTTSTID

Söndag 2010-03-14 kl 18.50 t.o.m Söndag 2010-03-14 kl 19.10

BROTT/HÄNDELSE 1.40

	Brottskod	Ant
Framkallande av fara för annan	0396	1
Skadegörelse	1205	1

INGIVEN AV
PA MATILDA JOHANSSON

BILAGOR:
Övervakningsfilm

FRITEXT

INLEDNING
Rb 61-9120 bestående av Pa M Johansson/M Hagert beordrades av LKC att transportera övervakningsfilm från Davidshalls polisstation till Gasklockan.

HÄNDELSE
Med anledning av skottlossning mot Davidshalls polisstation har personal i vaktkuren bränt ner övervakningsfilm från aktuell tidpunkt. Filmen bifogas utredningen.

Po Malmö
Box
205 90 MALMÖ
Tfn: 114 14
E-post:

Besöksadress:

Handläggande enhet: Kriminalrotel
Handläggare: Kom Maria Petersson

T I L L Ä G G S A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2010-03-20 15.47
Polismyndigheten i 1200-K36445-10
Skåne Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: SKÅNE Dnr: 1200-K36445-10
Enhet: 05KJD Myndighetskod: 1200 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-03-20 kl: 15.38 Anmälningssätt: Skrivelse
Upptagen av: Ass Barbro Rye
Inskriven av: Ass Barbro Rye
Inskriven: 2010-03-20 kl: 15.38 Handl. p-mynd: SKÅNE
Enhet: 05KJD

BROTTSTID

Söndag 2010-03-14 kl 18.50 t.o.m Söndag 2010-03-14 kl 19.10

BROTT/HÄNDELSE 1.40

	Brottskod	Ant
Framkallande av fara för annan	0396	1
Skadegörelse	1205	1

INGIVEN AV
MARIE

BILAGOR:

FRITEXT

Till polismyndigheten i Skåne har inkommit kompletterande handlingar i ärendet.

Upplysningarna är nedskrivna i underrättelseuppslag av PKC, Norberg och bifogas.

Upplysningarna avser iakttagelser av bil i samband med skjutningen mot polishuset.

Po Malmö Besöksadress:
Box
205 90 MALMÖ Handläggande enhet: Kriminalrotel
Tfn: 114 14 Handläggare: Krkom Per-Anders Norling
E-post:

T I L L Ä G G S A N M Ä L A N   ARKIVEXEMPLAR
2010-03-17 14.54
Polismyndigheten i   1200-K36445-10
Skåne   Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: SKÅNE   Dnr: 1200-K36445-10
Enhet: 05KJ   Myndighetskod: 1200   Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-03-17 kl: 03.41 Anmälningssätt: Skrivelse
Upptagen av: Insp Sven Persson
Inskriven av: Insp Sven Persson
Inskriven: 2010-03-17 kl: 03.41 Handl. p-mynd: SKÅNE
Enhet: 05KJ

BROTTSTID

Söndag 2010-03-14 kl 18.50 t.o.m Söndag 2010-03-14 kl 19.10

BROTT/HÄNDELSE   1.40

	Brottskod	Ant
Framkallande av fara för annan	0396	1
Skadegörelse	1205	1

INGIVEN AV
CHRISTIAN SÖBERG, NPO ÖSTER.

BILAGOR:
Skrivelse.

FRITEXT

En komplettering till anmälan har inkommit 2010-03-15.

Se vidare bifogad skrivelse.

Po Malmö   Besöksadress:
Box
205 90 MALMÖ   Handläggande enhet: Kriminalrotel
Tfn: 114 14   Handläggare: Krkom Per-Anders Norling
E-post:

T I L L Ä G G S A N M Ä L A N   ARKIVEXEMPLAR
2010-03-20 13.15
Polismyndigheten i   1200-K36445-10
Skåne   Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: SKÅNE   Dnr: 1200-K36445-10
Enhet: 05KJD   Myndighetskod: 1200   Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-03-20 kl: 09.31 Anmälningssätt: Skrivelse
Upptagen av: Ass Barbro Rye
Inskriven av: Ass Barbro Rye
Inskriven: 2010-03-20 kl: 09.31 Handl. p-mynd: SKÅNE
Enhet: 05KJD

BROTTSTID

Söndag 2010-03-14 kl 18.50 t.o.m Söndag 2010-03-14 kl 19.10

BROTT/HÄNDELSE   1.40

	Brottskod	Ant
Framkallande av fara för annan	0396	1
Skadegörelse	1205	1

INGIVEN AV
JOHAN

BILAGOR:

FRITEXT

Till polismyndigheten i Skåne har inkommit kompletterande uppgifter till anmälan.

Dessa är upptagna av PKC Göteborg och nedtecknade som underrättelseuppslag av pa Löfving.

Underrättelseuppslaget bifogas.

V135-4

PROMEMORIA

2010-03-14 blev polisstationen Davidshall i Malmö utsatt för skottlossning.

Kl 19.50 befann sig stationsbefäl Thomas Brandt och arrestpersonalen Maria Blom, Daniel Hammarlund, Pierre Funevi och Henrik Strandh i arrestpersonalens uppehållsrum. Detta rum är beläget på första våningsplanet i polishuset med fönster ut mot Verkstadsgatan.

Vid nämnda tidpunkt hörde personalen tre st ”knallar”. Man tittade ut på Verkstadsgatan, men kunde inte se någon person eller några skador.

I polisstationens portvakt tjänstgjorde vid tillfället personal från bevakningsföretaget G4 S, Stefan Oljakka. Han hade inte hört några knallar.

Kl 20.55 anlände personal som skulle påbörja sin nattjänstgöring i arresten. En av dessa såg att ett fönster var skadat. Fönstret vetter ut mot Verkstadsgatan. Fönstret är beläget på samma våningsplan och finns i korridor mellan bl.a stationsbefälsrummet och arrestlokalerna. Stationsbefälet Brandt informerades och när man såg skadan gjordes koppling till tidigare hörda ”knallar”.

I övrigt finns åtgärder, anmälan, m.m dokumenterade i särskilda forum.

Tekniker har säkrat föremål från skottlosningen.

Bengt-G. Andersson

Stationsbefäl B-O Andersson

PM

Polismyndighet
Skåne

Signerad av

Signerad datum

Enhet
05KJ, Kriminaljour

Diarienr
1200-K36445-10

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Raja, Chalid	2010-03-14	23:38

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Chalid Raja

Uppgiften avser
Eventuella vittnen

Uppgift

Rb 61-9280 höll avspärrningen på Davidhallstorg med anledning av skjutningen. Patrullen fick i anslutning till avspärrningen två stycken vittnesuppgifter.

Vittne 1:

Carolina Andersson [redacted] uppgav att hon hade hört smällar vid ca 20.20 tiden. När hon tittade ut från sitt fönster som väter ut mot polishuset Davidhall såg hon en man som gick vinglit, Manne hade en vit tröja och en svart täckväst, mannen hade ljust hår och var 175-180 cm lång och kraftigt byggd.

Vittne 2:
Brandt, JENS Henrik [redacted] uppgav att han hörde smällar vid ca 20.30 tiden, då befann han sig i sin lägenhet på Storgatan i Malmö. 0703-212526

Vittne 3:
Stefan Karlsson hörde ett par smällar vid ca 21.00 tiden. 0709-747696

I tjänsten
Pa Chalid Raja



1200-K36445-10, Polisstationen Davidshall.
Kartbild hämtad från www.eniro.se. Röd stjärna markerar brottsplatsen.

Polishuset


Innergård
CELL 15
CELL 16
100 C OMKL
17 TORKRUM
100 D FÖRHÖRSR.
PASS.
WC
PASSAGE
1 CELL
2 CELL
3 CELL
4 CELL
HISS MASK
HISS
VÄNTRUM 102 F
5
4
6
VALV
PASSAGE
Beskjutet fönster
KORRIDOR
1
2
3
3
HUVUD ENTRÉ
Ingång Verkstadsgatan
Ingång Storgatan

Polismyndighet
Skåne

PM

Väderleksförhållanden

Signerad av

Signerad datum

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Westerberg, Marie	2011-11-11	13:40

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Marie Westerberg

Uppgiften avser
Uppgifter gällande väderleksförhållanden i Malmö den 14 mars 2010

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med SMHI, Torny Axell, tfn 011-495 80 00.

Torny Axell skickade per mail statistiska mätningar, en månadstabell för hela mars månad 2010. Han skickade även uppgifter på solens upp och nedgång eftersom detta inte kan utläsas ur månadstabellen. Kopia på tabellen bifogas

Uppgifterna kommer från automatstationen Malmö A som är belägen vid Jägersro.

Den 14 mars 2010 så gick solen upp kl 06:28 och ner kl 18:06. (brottstid 19.10)

Kl 19.00 så var det 0.9 grader (temp mäts kl 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19 och 22).

Från kl 19.00 och fram till 07.00 så förekom ingen nederbörd.

Under dygnet så förekom det dock regn.

S M H I / INFORMATION OCH STATISTIK   M Å N A D S T A B E L L   ÅR:2010   MÅN: 3   SID 1

5235 MALMÖ A   SYNOPNR: 635   TIDER ANGES I SVENSK NORMALTID (UTC + 1 TIM)
POSITION: 555714 130734 (10000-delar)   HÖH: 20 M   HUVUDAVRINNINGSOMRÅDE: 90000

DAT	LUFTTEMPERATUR GRADER C KL 01	KL 04	KL 07	KL 10	KL 13	KL 16	KL 19	KL 22	DYGNS-MEDEL	MAX	MIN	NEDERBÖRD UPPMÄTT KL 07	UPPMÄTT KL 19	DYGNS NBD MM	SNÖ DJUP CM	VÄDERFÖRLOPP 19 - - - 19
1	2.6	2.0	1.8	1.2	1.0	0.7	0.8	0.3	1.4	3.3	0.4	5.3	0.3	0.4		R,ÖU$PD
2	0.9	1.0	1.2	2.7	1.2	0.7	-0.5	-1.1	0.8	3.3	-0.5	0.1	0.5	0.5		RSÖ
3	-1.1	-0.4	0.1	1.4	3.0	2.3	-0.3	-2.1	0.8	3.7	-1.6	0.0	-	-		Ö
4	-5.2	-5.7	-5.4	-2.0	-0.5	-2.1	-2.7	-4.7	-3.2	-0.2	-6.2	-	-	-		P
5	-6.0	-6.0	-8.4	-1.9	-0.9	-1.2	-5.0	-5.8	-5.1	-0.4	-8.5	-	-	-		-
6	-4.9	-6.0	-7.1	-2.5	1.3	2.0	-1.3	-2.0	-2.8	2.5	-7.3	-	-	-		-
7	-1.9	-2.2	-1.8	0.9	1.4	1.5	-2.2	-4.6	-0.8	2.6	-2.3	-	-	-		-
8	-6.0	-6.8	-4.3	-0.8	0.7	1.0	-2.2	-3.0	-2.3	1.7	-7.0	-	-	0.0		P
9	-4.6	-2.9	-3.7	-2.6	-1.9	-1.3	-1.2	-1.2	-2.7	-1.2	-6.2	0.0	-	-		WPD$
10	-1.7	-2.5	-2.8	-2.7	-1.9	-1.8	-1.8	-1.6	-2.2	-1.0	-2.9	-	-	-		PD
11	-2.1	-1.9	-1.1	-0.3	0.0	0.7	0.9	0.5	-0.2	1.0	-2.1	-	0.0	0.0		P$
12	0.7	1.2	1.5	2.7	2.9	2.2	1.1	0.6	1.8	3.2	0.5	-	0.5	0.6		UPD$
13	0.2	-0.2	0.0	0.8	5.0	4.7	3.0	2.9	2.3	5.3	-1.5	0.1	1.5	1.7		RP
14	2.0	0.7	0.5	2.4	4.1	3.4	0.9	-0.3	1.8	4.6	0.4	0.2	-	-		R
15	-1.0	-3.4	-0.9	1.9	3.5	3.2	0.7	-0.3	0.8	4.3	-3.4	-	-	-		-
16	-0.8	-3.6	-1.7	2.1	3.8	2.9	1.4	-0.1	0.8	4.7	-3.7	-	-	0.1		-
17	1.3	1.8	2.6	4.7	5.5	5.8	4.0	4.6	3.7	6.8	-0.9	0.1	0.0	0.0		RB$P
18	3.6	2.1	3.4	3.6	9.4	9.9	7.7	6.2	6.4	10.7	1.3	0.0	-	-		RUPDT
19	4.3	4.3	5.3	7.1	7.5	8.5	7.7	6.3	6.6	9.1	3.9	-	0.5	0.5		,URPT
20	4.4	4.2	4.5	6.1	7.6	7.6	6.6	6.7	6.0	8.4	3.7	-	7.9	11.5		R,P
21	6.3	8.4	7.2	7.4	8.7	8.0	6.8	6.0	7.5	9.3	5.4	3.6	0.0	0.0		UR,DP
22	4.9	3.8	4.4	4.4	7.3	7.4	3.2	3.1	4.9	7.7	3.2	0.0	-	0.0		RP
23	4.0	4.7	5.1	7.2	9.1	8.3	7.0	4.8	6.7	9.4	2.9	0.0	1.3	1.3		,RP
24	3.3	2.7	1.1	7.1	7.5	7.7	5.4	4.7	4.3	8.7	0.7	-	-	-		P
25	4.5	4.4	4.3	9.5	13.2	12.7	7.9	5.4	8.1	14.5	2.9	-	-	-		T
26	6.2	6.9	8.5	11.8	16.4	14.6	10.9	10.8	11.3	17.6	3.8	-	-	5.9		PT
27	8.2	6.0	4.3	4.7	5.2	6.3	6.7	6.7	5.8	11.5	4.3	5.9	5.5	5.5		RU,P
28	6.1	5.5	4.9	6.0	8.3	8.6	6.1	5.5	6.3	8.8	4.9	-	-	-		P
29	4.8	4.4	5.5	7.8	6.2	7.1	5.9	4.6	5.9	8.0	4.3	-	-	-		P
30	0.1	0.2	1.9	8.2	10.6	10.4	7.9	7.5	6.0	11.2	-1.5	-	-	2.7		P
31	7.4	8.1	6.8	7.0	6.9	10.2	6.9	4.9	7.2	10.5	6.3	2.7	2.4	2.4		RUP
MED/SUM	1.3	1.0	1.2	3.4	4.9	4.9	3.0	2.1	2.8	6.1	-0.2	12.7	20.4	33.1		NBD KL 07 1/ 4: -
ST AVV	4.0	4.2	4.2	3.9	4.4	4.4	4.1	4.1	4.0	4.6	4.0					
HÖGSTA	8.2	8.4	8.5	11.8	16.4	14.6	10.9	10.8	11.3	17.6	6.3	5.9	7.9	11.5		
LÄGSTA	-6.0	-6.8	-8.4	-2.7	-1.9	-2.1	-5.0	-5.8	-5.1	-1.2	-8.5					

ST AVV = STANDARDAVVIKELSE

DAT FÖRKLARING TILL KODEN I KOLUMNEN VÄDERFÖRLOPP

1 A=SNÖHAGEL   X=KORNBLIXT
2 B=SNÖBLANDAT REGN   Y=SNÖYRA
3 C=ISHAGEL   Z=GLATTIS
4 D=DIMMA   Å=ÅSKA
5 E=REGNBÅGE   Ä=REGNBL. SNÖBY
6 F=RIMFROST   Ö=SNÖ
7 G=DAGG   )=IRISERING
8 H=HALO   (=HÄGRING
9 I=ISKORN   /=VINDBYAR
10 J=ISNÅLAR   <=STOFTVIRVLAR
11 K=KRANS   >=SANDSTORM
12 L=LÅGT SNÖDREV   ,=DUGGREGN
13 M=SMÅHAGEL   :=DIMMDAGG
14 N=NORRSKEN   &=TROMB
15 P=FUKTDIS   ==LÅG DIMMA
16 Q=HÖGT SNÖDREV   +=KLAR IS
17 R=REGN   %=RÖK
18 S=SNÖBY   ;=DIMMA AVSTÅND
19 T=TORRDIS   .=UNDERKYLD DIMMA
20 U=REGNSKUR   ?=UNDERKYLD NEDBD
21 V=DIMFROST   @=S:T ELMSELD
22 W=KORNSNÖ $=OBESTÄMD NEDBD
23
24 'ANGER INTERPOLERAT
25 ELLER KORRIGERAT VÄRDE
26
27
28 NBD = 0.0 INNEBÄR MINDRE ÄN 0.1 MM
29
30
31

EFTER SNÖDJUP BETYDER
S MARKEN HELT SNÖTÄCKT
SB MARKEN MER ÄN TILL HÄLFTEN SNÖTÄCKT
BS MARKEN MINDRE ÄN TILL HÄLFTEN SNÖTÄCKT

ANTAL DYGN MED	
MEDELTEMP < 0	8
MINTEMP < 0	15
MAXTEMP <= 0	4
MAXTEMP >=25	0

ANTAL DYGN MED NEDERBÖRDSMÄNGD	
>= 0.1	12
>= 1.0	7
>= 5.0	3
>= 10.0	1
>= 20.0	
>= 40.0	

ANTAL DYGN MED	
REGN ELLER REGNSKUR	14
SNÖFALL ELLER SNÖBY	4
SNÖBLANDAT REGN	1
DUGGREGN	6
DIMMA	6
ÅSKA	
SNÖTÄCKE	

MÅNADSMEDELTEMPERATUR 2.8 °C
AVVIKELSE FRÅN NORMALVÄRDET 0.8 °C

MÅNADSNEDERBÖRD 33.1 MM
% AV NORMAL NEDERBÖRD 83

STÖRSTA NEDERBÖRDSMÄNGD 11.5 MM DEN 20/ 3
STÖRSTA SNÖDJUP CM DEN / 3

HÖGSTA DYGNSTEMP 11.3 DEN 26/ 3
HÖGSTA MAXTEMP 17.6 DEN 26/ 3
LÄGSTA DYGNSTEMP -5.1 DEN 5/ 3
LÄGSTA MINTEMP -8.5 DEN 5/ 3

Källa: DOSYNOP   Normalperiod: 1961-1990   *** COPYRIGHT SMHI ***   UTTRYCKT: 8-NOV-2011 14:18:58

K 36 445-10

V135-24



FÖRKLARINGAR

1. **Rum till chef och biträdande chef. Endast bemannat dagtid. Låses kvällstid**
2. **Rum till Stationsbefäl. Bemannat dygnet runt. Här förvaras radioutrustning nycklar med mera.**
3. **Rum för planerare. Endast bemannade dagtid**
4. **Intaget dit frihetsberövade personer transporteras. Personal använder detta rum som genomgångsrum till uppehållsrummet.**
5. **Arrestpersonalens uppehållsrum**
6. **Gemensam toalett. Besöks ofta av yttre personal på tillfälliga besök.**


SKALA 1 : 100
100 E FÖRHÖRSR.
100 D FÖRHÖRSR.
100 C OMKL
PASS.
V135-24
WC
STÄD
VALV
PASSAGE
102 C
17 TORKRUM
CELL 16
CELL 15
WC
PASSAGE
VÄNTRUM 102 F
1 CELL
2 CELL
3 CELL
4 CELL
CELL
HISS
HISS MASK
KORRIDOR

Polismyndigheten i Skåne
Tekniska roteln

205 90 MALMÖ

Datum
2010-03-29

Diarienummer
K36445-10
M/2391-10

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Daniel Stenling
Anledning till undersökningen:	Anmälan om Framkallande av fara för annan.
Handläggare:	Kriminaltekniker Rolf Bengtsson
Medundersökare:	Sven Lindén
Plats och tider för undersökningen:	Davidhalls polisstation, Verkstadsgatan, Malmö. Undersökningen påbörjades den 14 mars 2010 kl. 22.50
Avspärrning:	Platsen var avspärrad och bevakad av uniformerad polis. Avspärrningen hävdes efter undersökningen, beslut av pinsp Miselli.

Platsbeskrivning

Davidhalls polisstation inhyser bland annat närpolisområde Malmö City. Byggnaden är belägen på Storgatan i korsningen med Verkstadsgatan. Se karta i Fotobilaga.

Iakttagelser och undersökningar

Kriminaltekniker i beredskap, krinsp Rolf Bengtsson, blev av krkom Stenling beordrad till Davidhalls polisstation med anledning av att ett fönster blivit träffat av ett par kulor i samband med en skjutning. Vittnen uppgav sig ha hört tre skott avlossas.

Sammanställningar av undersökningar och resultat

Två kulor, beslag 2010-1200-BG3265-1 och 2 har säkrats från det beskjutna fönstret. Kulorna bedöms vara i sådant skick att de kan jämföras med ett vapen. Kulorna har skickats till SKL, se sakkunnigutlåtande 2010003822. Med hjälp av laserpekare har ett område vid korsningen med Fersens väg och Storgatan anträffats, där skjutningen sannolikt ägt rum från.

Trettioen tomhylsor har anträffats på S:t Petriskolans skolgård. Denna plats ligger i skottlinjen, men ca 160 meter från det aktuella fönstret. I samband med den inledande undersökningen på Tekniska roteln, konstateras att tomhylsorna har skjutits från minst sju olika vapen. Det har inte anträffats eller rapporterats skador i den omfattningen, ej heller har vittnen hört av sig om större skottlossning. Samtliga tomhylsor har skickats till SKL, se SKL sakkunnigutlåtande 2010003822.

Analys och slutsats

Patronerna har sannolikt avlossats från ett område i korsningen med Fersens väg och Storgatan, nära restaurang Atmosfär. Området har identifierats med hjälp av laserpekare. Det har i detta område inte anträffats några tomhylsor, vilket skulle kunna bero på att patronerna avlossats inne i en bil, på annat sätt samlats upp av gärningsmannen eller att tomhylsorna t ex fastnat i passerande bildäck.

Vittnen har hört tre patroner avlossas, där två kulor träffat samma fönster. Avståndet från korsningen till det aktuella fönstret är ca 110 meter, ett mycket långt avstånd för pistol. Vid tidpunkten var det beskjutna fönstret ett av få upplysta fönster i den byggnaden, men erbjuder ett litet mål på det avståndet.

Kulan har penetrerat den yttersta glasrutan, men stoppat mot den innersta, ett säkerhetsglas. Det är oklart vilken säkerhetsklassning glaset har, men kulan har med största sannolikhet inte mycket energi kvar, med hänsyn till den relativt klena kalibern, 9 mm och det sannolika skjutavståndet på drygt 100 meter. Sett inifrån träffade dock kulan på en höjd av ca 174 cm från golvet, varför konsekvenserna skulle kunnat bli allvarliga under andra omständigheter, med annat glas eller annat använt vapen och kaliber.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
M/2391-10/G001	2010-1200-BG3265-1	Deformerad kula	Mellan glasrutorna Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G002	2010-1200-BG3265-2	Deformerad kula	I trävirket i fönstret Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G003	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G004	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G005	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G006	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G007	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G008	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G009	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G010	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G011	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G012	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G013	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G014	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G015	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
M/2391-10/G016	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G017	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G018	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, kal .22	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G019	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, kal .22	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G020	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, kal .22	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G021	2010-1200-BG3262	Tomhylsa, kal .22	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Rolf Bengtsson
M/2391-10/G022	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G023	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G024	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G025	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G026	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G027	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G028	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 9 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G029	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, 7,54 mm	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G030	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, kal .22 long	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G031	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, kal .22 long	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
M/2391-10/G032	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, kal .22 long	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun
M/2391-10/G033	2010-1200-BG3302-1	Tomhylsa, kal .22 long	S:t Petri läroverk, skolgården Till SKL	Dan Perchun

Jämförelseprov för DNA-analys

Inga jämförelseprov för DNA-analys förtecknade.

Spår

Inga spår förtecknade.

Protokollet

Protokollet redovisas med foto- och skissbilaga. Fler bilder finns i BiP, Bild inom Polisen.

Malmö 2010-03-29

Rolf Bengtsson
Kriminaltekniker

Foto- och skissbilaga



Karta hämtad från www.googlemaps.com.



Karta hämtad från www.googlemaps.com.

Polishuset Davidhall, fasad mot Verkstadsgatan. Fönstret som träffats av två kulor är markerat på bilden. Innanför fönstret finns ett väntrum som är beläget i änden på en längre korridor. Fönsterraden till höger tillhör olika kontorsrum, på bottenplanet bredvid det beskjutna fönstret huserar biträdande Näpochef för Polisområde Malmö City. Innanför detta kontorsrum har stationsbefälet sitt kontor, vilket är bemannat dygnet runt. Innanför fönsterraden till vänster finns ett trapphus. Under fönstret ses personalentrén på Verkstadsgatan.

Ingångshålet i fönstret och i fönsterramen är markerade på bilden. Innanför fönstret ses det lilla väntrummet och korridoren innanför detta. På bilden skymtar stationsbefälet i bortre änden av korridoren.

Det aktuella fönstret är försett med säkerhetsglas. Kulan som penetrerat ytterglaset anträffades mellan de båda glasrutorna, splittrad i delar. Den andra kulan, den övre träffen, satt i trävirket och hade trängt in ca två cm. Kulan hade slagit mot ett av delningslåsen till fönstret och deformerats.

Kulorna, beslag 2010-1200-BG3265-1 och 2 har skickats till SKL, se SKL sakkunnigutlåtande 2010003822.

Rummet innanför det beskjutna fönstret. Till höger ses dörren till trapphuset, trappan leder ner till personalingången på Verkstadsgatan. Till vänster, utanför bild, finns dörren till biträdande Näpochef för Polisområde Malmö City. Bakom fotografen ligger korridoren, bl a till stationsbefälet.



På bilden är de båda träffarna markerade, med höjd från golv till träff i fönster. Ingen av kulorna har förmått tränga igenom den inre fönsterrutan eller träram.

Kulbanan mellan det yttre, krossade glaset och det inre säkerhetsglaset var relativt horisontell. Vid användandet av laserpekare framkom att området varifrån patronerna avlossats sannolikt är i korsningen med Fersens väg och Storgatan, nära restaurang Atmosfär.

Området mellan Davidhall och Storgatan samt Fersens väg genomsöktes manuellt, men även med ordningspolishundpatrull samt med ammunitionssökande hund påföljande dag. Det anträffades inga tomhylsor i detta område. Möjliga förklaringar kan vara att patronerna avlossats inifrån ett fordon eller att tomhylsorna avlägsnats från platsen, t ex följt med ett bildäck.

Vy från Fersens väg i riktning mot Storgatan. Det beskjutna fönstret på polishuset Davidhall är markerat på bilden. Patronerna har sannolikt avlossats från en plats inom det markerade området. Detta framkom efter användande av laserpekare från det aktuella fönstret (markerat på bilden med gul pil).

Beslagtagna kulor

Beslag 2010-1200-BG3265-1, kula bestående av splittrad mantel och blykärna. Kulan anträffad mellan glasrutorna.

Beslag 2010-1200-BG3265-2, kula anträffad i träramen, hade slagit i delningslåset till fönsterhalvorna.

Anträffande av tomhylsor

Pinsp Sven Lindén med sin vapen- och ammunitionssökande hund anträffade ett större antal tomhylsor på S:t Petriskolans skolgård. Inom det på bilden markerade området anträffades femton stycken tomhylsor i kaliber 9 mm samt fyra stycken kaliber .22. Avståndet till det beskjutna fönstret är ca 160 meter från denna plats.

De femton tomhylsorna har avlossats från minst fem olika vapen, varav fyra möjligen från polisens förstärkningsvapen, Heckler&Koch MP5. Vittnena talar endast om tre hörda skott och det finns inga andra synliga skador på byggnaden, ej heller har det inkommit anmälan om fler skador på andra byggnader eller fordon. Ej heller bedöms kulor av den kalibern ha tillräckligt med energi för att orsaka de skador de gjort, på det avståndet.

2010-03-16 gjordes ytterligare ett beslag av tomhylsor på skolgården, denna gång av pa Lysell och pasp Perchun. Beslaget, 2010-1200-BG3302 omfattar sju stycken 9 mm tomhylsor, en i kaliber 7,65 mm samt fyra i kaliber.22 long.

De på skolgården anträffade tomhylsorna är skickade till SKL, se SKL sakkunnigutlåtande 2010003822.

Det beskjutna fönstret är markerat på bilden med pil.

B150-3

Polismyndigheten Skåne
Tekniska roteln
Porslinsgatan 6
205 90 Malmö

Datum
2011-09-26

Diarienummer
K36445-10
M/2391-10

Protokoll över platsundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Daniel Stenling
Anledning till undersökningen:	Anmälan om Framkallande av fara för annan.
Handläggare: Medundersökare:	Kriminaltekniker Rolf Bengtsson
Plats och tider för undersökningen:	Davidshalls polisstation, Verkstadsgatan, Malmö. Undersökningen påbörjades den 14 mars 2010 kl. 22.50
Övrig information:	Utredaren Dan Granvik inkom med begäran om komplettering av uppgifter rörande platsundersökningen.

Platsundersökningen

I samband med platsundersökningen anträffades två kulor i ett fönster på polisstationen Davidshall. Anträffade tomhylsor och vittnesuppgifter om skottlossning indikerade att det möjligen avlossats fler än två patroner vid tillfället.

I samband med platsundersökningen under natten och under den påföljande dagen undersöktes fasaden till polisstationen för eftersökande av ytterligare kulor eller skador från träffar. Svårigheten med uppdraget ligger i att fasaden till byggnaden till stora delar är klädd med klängväxter, som delvis döljer tegelfasaden. Undertecknad har stått med stege mot fasaden, men också sökt visuellt med hjälp av kikare, utan att några ytterligare skador från kulor kunde iakttas. Ej heller sågs något på marken nedanför som skulle kunna tyda på träffar.

Det är dessutom högst rimligt att anta att en kula som träffat en tegelvägg svårligen skulle kunna kopplas till ett visst vapen, då kulan skulle komma att deformeras.

Uniformerad polis sökte under den aktuella natten längs Storgatan efter skador från kulor i den händelse skytten missade polisstationen. Det rapporterades inga sådana skador, varken på byggnader eller fordon längs den sökta sträckan.

Malmö 2011-09-26

Rolf Bengtsson
Kriminalinspektör

K 36445-10.

B150-4

Rummet innanför det beskjutna fönstret. Till höger ses dörren till trapphuset, trappan leder ner till personalingången på Verkstadsgatan. Till vänster, utanför bild, finns dörren till biträdande Näpochef för Polisområde Malmö City. Bakom fotografen ligger korridoren, bl a till stationsbefälet.



Fönstret är 2,40 m brett och, 2,18 m hög. 2011-12-06.

Fredrik Andersson.

Polismyndighet
Skåne

PM

Säkerhetsglas polishuset Davidshall

Signerad av
Dan Granvik

Signerad datum
2011-09-28 14:14

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Granvik, Dan	2011-09-28	14:05

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Dan Granvik

Uppgiften avser

Uppgift

Kontakt togs med byggnadsingenjör på Stabsavdelningen polismyndigheten i Skåne Johan Fransson. Han tillfrågades om det fanns säkerhetsglas på fönstren på polishuset Davidhall.
Han berättde då att de fönster som fanns på hela den byggnaden var av helt vanlig fönsterkarraktär (4 mm i tjocklek) Dubbla glas som inte skyddar från någonting.
Emellertid kunde det finnas på insidan av förhörsrummen som vetter ut mot Verkstadsgatan en del förstärkningar.
Brukligt är annars att man då det är större reparationsarbete på fastigheten skulle byta ut en del fönster till säkrare glas som ligger inom en normhöjd.
Detta är emllertid inte gjort på Davidhall.

Han tillfrågades även om de kostnader för reparation av skottskadan. Han menade att det skulle vara mycket svårt att hitta just den faktura efter så lång tid eftersom man först måste veta vilken glasmästare som anlitats.
Hans erfarenhet från denna typ at skada på fönster är att kostnaden ligger på mellan 1500 till 2000 kronor.

Förhör

Polismyndighet
Skåne

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-09-26 15:31

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Brandt, Jens	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd angående sina iakttagelser den 14:e mars

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-09-19	13:30	14:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Jens Brandt informerades om anledningen till förhöret. Han tjänstgör som AT-läkare i Ljungby varför detta förhör hölls på tfn.

Brandt informerades även om varför det gått så lång tid innan han hördes. Han reserverade sig för uppgifter gällande bland annat tidpunkter på grund av tidsflödet.

Han berättade att han kom ihåg tidpunkten för händelsen till att vara någon gång i anslutning till hans födelsedag den 16:e mars. Han kunde dock ej återge någon exakt tid.

Kvällen för händelsen satt han vid sin dator i sin lägenhet som är en 1:a på Storgatan 30. Han har burspråksfönster utåt korsningen Storgatan Verkstadsgatan. Därifrån ser han tydligt personalingången till polishuset.
Datorn står cirka någon meter in i rummet. Han kunde även dra sig till minnes att han spelade någon form av spel på datorn som inte var med någon hög volym.

När han satt vid datorn hörde han någonting som smällde till. Ljudet från smällen var inte särskilt högt.
Eftersom han har förflutet inom det militära som officer i flottan där han ofta haft med skjutvapen att göra identifierade han smällarna som om de kom från ett skjutvapen.

Han gick omedelbart fram till fönstret för att se efter om han kunde se någonting. Dock såg han ingen rörelse varken på gatan eller runt polishuset.

Brandt lämnade bostaden för att möta sin flickvän på stan och kom tillbaks några timme senare igen. Han konstaterade då att det var avspärrningar runt polishuset och förstod att det

kanske hade något att göra med de smällar han hade hört tidigare.
Han tog därför kontakt med en polisman och berättade för honom att han hade hört smällar.

På fråga om han kunde berätta mer i detalj om smällarna berättade han att det lät som en sorts knall eller mindre explosion. Det lät dock inte som det brukar låta när han är på en skjutbana. Smällarna hade varit ganska dova och Brandts bedömning var att antingen fanns det en ljuddämpare på ett vapen eller var avfyrningen från ett längre avstånd.
På fråga om hur många smällar han hörde var han inte helt säker på antalet men uppskattade det till mellan 3 och 10 smällar. Han var helt säker på att det inte var mindre än 3 i alla fall. Det hade heller inte varit fråga om någon automateld utan enkel avfyrning med lite oregelbundenhet.
Han var däremot säker på att ljudet kom från ett eldhandvapen.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Förhör

Polismyndighet
Skåne

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-09-26 16:17

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Brandt, Thomas	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Eventuella iakttagelser i samband med skjutning mot polishuset Davidshall den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-09-26	08:30	08:50

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Thomas Brandt informerades om anledningen till förhöret samt anledningen till den tidsåtgång som varit i ärendet.

Han tjänstgör som stationsbefäl för arrestpersonal och har sitt kontor på polishuset Davidshall. Den 14:e mars 2010 hade han samma funktion och han tjänstgjorde denna kvällen.

Övrig personal som tjänstgjorde tillsammans med honom var som nämnts i den promemoria som skrivits av B-O Andersson: (avlösande stationsbefäl)
Maria Blom
Daniel Hammarlund
Pierre Funevi
Henrik Strand

Brandt tillfrågades om den tidpunkt som nämns i promemorian. Han berättade att han var tämligen säker på att han hörde knallar från gatan kl 19:50. Anledningen till detta var att Henrik Strand skulle börja senare men kom tidigare till jobbet eftersom han skulle träna innan han började jobba. Henrik tittade på en klocka på väggen och kommenterade tidpunkten. Detta gör att Brandt känner sig säker på tidpunkten 19:50.

Han berättade vidare om knallarna han hörde att det var höga knallar. Han och den övriga personalen gick direkt fram till fönstret i det rum de befann sig i och tittade ut på Verkstadsgatan mot Storgatan.
Ingen såg någon rörelse alls på gatan och Brandt drog då slutsatsen att det kunde röra sig om någon typ av knallskott av den rejäla typen.

Ingen tänkte mer på detta förrän avlösande personal Gina Malmström gjorde honom uppmärksam på att en ruta till trapphuset mot Verkstadsgatan var sönder.
Gina kom till jobbet vid 21-tiden.

Brandt gick ut och tittade och såg då ett hål i en ruta samt ytterligare en skada i en karm. Han förstod då att det kunde ha ett samband med de smällar han tidigare hade hört och ringde LKC som skickade dit patruller för avspärrning.

På fråga om det fanns någon annan personal i just den korridor som syns genom det beskjutna fönstret svarade Brandt att just vid detta tillfälle fanns det ingen personal i rörelse. Det var söndagskväll och alla kunde sitta i deras gemensamma utrymme och titta på TV. Detta rum har fönster ut mot Verkstadsgatan lite längre bort mot Regementsgatan.

Han fick även frågan om det fönster som ligger omedelbart till höger om det beskjutna fönstret.
I dag är det ett utredningsrum som är bemannat dygnet runt men vid den aktuella tidpunkten var rummet inte bemannat på kvällstid. Under dagtid fanns här chefen samt biträdande chefen för Näpo-city.
Efter kontorstid stängdes rummet och belysningen släcktes.

När det gällde den ingång som finns alldeles under det beskjutna fönstret berättade Brandt att numera har allmänheten tillträde efter kontorstid men vid den aktuella tidpunkten var det stängt efter kl 16:00 eftersom polishuset på Porslinsgatan hade sin reception öppen.

På fråga om hur Brandt brukar röra sig i den korridor som syns från det beskjutna fönstret berättade han att han ofta går i denna korridor. Vid högfrekventa besök av intagna på polishuset är det ofta rörelse i korridoren.

Som han tidigare nämnt var det lugnt i korridoren vid skjutningen men han kunde inte minnas hur det varit tidigare under kvällen. Från gatan kan man tydligt se om någon rör sig eftersom korridoren alltid är bra upplyst.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet
Skåne

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Farmstedt, Katarina Sophie	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd angående rutiner med mera på polishuset Davidshall

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-10-13	16:30	16:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

I samband med besök av åklagare på polishuset Davidhall berättade Katarina Farmstedt där om en del rutiner runt hennes arbetsplats.

Uppgifterna togs senare upp igen på tfn i ett förhör där hon berättade följande:

Hon tjänstgör sedan några år tillbaka som stationsbefäl på Närpolisen City Davidhallstorg. Den plats hon besitter är bemannad dygnet runt. Hennes arbetsuppgifter består bland annat att ta emot avrapporteringar från polispatruller.
Rummet för stationsbefälet är beläget med fönster ut mot Storgatan. Rummet ligger bakom hörnrummet som i sin tur ligger bredvid fönstret som blivit beskjutet.
Från rummet kommer man ut i den korridor där det beskjutna fönstret finns.

Hon berättar i detta förhör om hur rutinerna var den 14:e mars eftersom man i dag har helt andra rutiner på denna plats.
Vid aktuell tidpunkt kom det aldrig in personer som var gripna för brott i akutläget. Dessa behandlades på det andra polishuset Gasklockan.
Inte förrän det fattats beslut om frihetsberövande i form av anhållande transporterades dessa till Davidhall.

När patruller kom in med en anhållen körde man alltid in genom porten på Verkstadsgatan och därefter gick man in till stationsbefälet och informerade. För att komma till stationsbefälet måste man passera korridoren.

Övriga personer som körs in av patruller är de som omhändertagits för till exempel ordningsstörande brott samt LOB.

På fråga om det var annan aktivitet i korridoren som kunde tänkas ses utifrån berättade Farmstedt att det ofta stannade till patruller för att ta en paus. De ställde ofta bilen på Verkstadsgatan och gick in genom den ingång som finns där. Utifrån kan man tydligt se detta samt när patrullerna sedan kommer in i korridoren för att gå vidare till ett uppehållsrum eller liknande.
Strax innanför ingången det vill säga i korridoren finns en toalett. Denna kan man se utifrån. Enligt Farmstedt är denna toalett välbesökt.

Hon berättade vidare att de flesta som arbetar på denna station är skiftsarbetande och använder då ingången på Verkstadsgatan då de kommer eller går ifrån sina arbetspass.
Det kunde även hända att någon kom dit på sin fritid för att träna och då används denna ingång.

Ett av skiften börjar 22 på kvällen och något annat vid 13-tiden. Där är det ganska vanligt att personal kommer lite tidigare för att träna innan arbetspasset sätter igång.

Farmstedt tillfrågades om hur hon själv rör sig i korridoren förutom då hon går ut till intaget. Hon berättade då att hon går ofta i korridoren för till exempel kafferast eller toalettbesök eller att hon går ut till arrestpersonalens uppehållsrum.
Dessa rörelser i korridoren kan man tydligt se från gatan. Hon betonade att man inte har någon reglerad kafferast utan den tar man när det finns utrymme till detta.

Personal som jobbar dagtid brukar för det mesta använda den stora ingången på Storgatan.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-10-04 12:48

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Funevi, Pier	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Eventuella iakttagelser i samband med skjutning mot Polishuset Davidhallstorg den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-10-04	10:15	10:30
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Pierre Funevi informerades om anledningen till förhöret samt om den tidsfördröjning som varit i ärendet

Han berättade att han tjänstgör som vaktkonstapel i arrestintaget polishuset Davidhallstorg i Malmö.
Han informerades om att i tjänstgöringslistor har framkommit att han var i tjänst på kvällen den 14:e mars.
Han mindes denna dag ganska så bra.

Funevi berättade att han mindes att det hörts en del smällar från gatan. Vid detta tillfälle befann han och hans kollegor i deras gemensamma uppehållsrum som vetter ut mot Verkstadsgatan.
Anledningen till att de alla befann sig där var att det för tillfället inte fanns någonting att göra i intaget och de kunde då sitta där och titta på TV.
Funevi kunde dock inte minnas vid vilken tidpunkt detta var.

Om själva smällarna berättade han att han satt i en stol vid ett fönster som vetter ut mot Verkstadsgatan och ligger närmst Storgatan.
Han tillsammans med sina kollegor hörde att det small från gatan. Alla gick fram till fönstret för att titta ut men ingen såg någonting och de gick tillbaks till sina platser igen.

Funevi berättade på fråga att han själv uppfattade det till att vara mellan 3-4 smällar. När han beskriver smällarna tyckte han att det inte lät som några vanliga smällare utan mer att det kunde vara någonting annat. Eftersom ingen av dem såg någon rörelse på gatan trodde Funevi att det kanske hade varit några ungar som hittat på någon form av " djävulsskap "

När han senare blev varse att det hittats kulrester i ett av fönstren till polishuset förstod han att det var smällare från ett vapen han hade hört.
Han berättade att en av de anställda som jobbade det senare skiftet hade kommit och berättat för de andra om att det var ett fönster som var sönder ut mot Verkstadsgatan. Fönstret gick in till en korridor där Funevi och övrig personal ofta röde sig i.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Förhör

Polismyndighet
Skåne

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-10-05 12:51

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Egervall, Martin	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd angående fynd av patrohylsor i samband med skjutning mot polishuset den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-10-04	16:00	16:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Martin Egervall informerades om anledningen till förhöret samt även om den tidsfördröjning som varit i ärendet.

Han berättade att han och hans lillebror Karl är kompisar till Jens Brandt. De visste om att han nyligen blivit hörd av polisen och hade därför friskat upp sitt minne angående sina iakttagelser.

Någon eller några dagar efter det att man hade skjutit mot polishuset Davidhall skulle Martin och Karl besöka kompisen Jens som bor på Storgatan 49.

De körde in på parkeringsplatsen S:t Petri Skola och parkerade på skolgården.
I samband med att de stod vid parkeringsautomaten kom det fram två stycken flickor till dem.
De visade upp några tomhylsor för Martin och Karl. Martin kunde inte exakt minnas antalet men uppskattade det till att vara mellan 4-5 stycken.
Martin var däremot säker på att det röde sig om tomhylsor från ett 9mm-vapen.
Flickorna frågade Martin om han möjligtvis visste något om detta fynd eller om det kanske kunde ha samband med skjutningen någon dag tidigare.

Martin svarade dem att han inte visste något om detta samt att de skulle ringa till polisen och informera dem om fyndet.

Martin och Karl gick sedan vidare upp till Jens där de även för honom berättade om flickornas fynd.
Han visste inte om flickorna verkligen kontaktade polisen eftersom han inte sett eller hört dem senare.

Förhröet nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Ekberg, Linda Eleonora Viola	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Höras angående upphittade hylsor på skolgården.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Bo-Anders Jönsson	2011-10-17	10:24	10:38

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Linda uppger att hon jobbar på en hårfrisörsalong på Regementsgatan i Malmö.

Den aktuell dagen hade hennes arbetskamrat Ingalill kommit till jobbet och berättat att hon hade sett något som blänkte på skolgården. Ingalill brukar parkera sin bil bakom Aqua Kul och sedan gena genom skolgården till sitt jobb. Det var då Ingalill hade sett att det låg något på marken som blänkte. Ingalill hade hela dagen pratat om det som blänkte på marken men visste inte vad det var för något.

På fråga vilken dag som detta hände säger Linda att det var på tisdagen det vet hon eftersom hon är ledig på måndagarna.

Ingalill hade sen av andra fått reda på att det hade varit skjutning mot polishuset. Hon blev övertygad om att det var en hylsa hon hade sett och berättade detta för Linda.

Efter jobbet så skulle Linda åka hem med Ingalill och de båda gick då över skolgården och fram till platsen där Ingalill hade sett det som blänkte. Dock hittade de inte detta men vände sig mot buskaget och där låg ett antal hylsor helt synliga på gräsmattan intill buskarna.

På fråga säger Linda att vid det tillfälle de hittade hylsorna var buskarna mycket lägre, så pass att man kunde se över buskarna och ut på Fersensväg.

Avståndet från där Ingalill sett det som blänkte till den plats där de hittade hylsorna var ca 1,5 till 2 meter.

Eftersom de sett på tv att man inte skall ta upp saker utan handskar tog de på sig detta och

plockade upp hylsorna. När de plockat upp hylsorna visste de inte vad de skulle göra. De såg att 2 killar hade parkerat sin bil på parkeringsplatsen och gick bort till parkeringsautomaten. Linda och Ingalill gick bort till killarna och frågade vad det var de hade hittat och om de skulle ringa polisen. Killarna tyckte helt klart att Linda och Ingalill skulle ringa polisen vilket de då gjorde. Polisen kom till platsen där Linda och Ingalill fick peka ut platsen där de hittat hylsorna.

På fråga säger Linda att de hittade hylsorna på tisdagen och klockan var strax efter 18.00.

Förhörsledaren skall kontakta Linda under morgondagen så att Linda kan peka ut exakt var de hittade hylsorna.

2011-10-18 klockan 09.30 möte Linda upp förhörsledaren på skolgården där hon pekade ut platsen där de hittade hylsorna. Se bifogad karta/foto.

Uppläst efter konceptanteckningar och godkänt.

Linda meddelat att yppandeförbud gäller och vad detta innebär. Linda accepterar detta.

Här hittade Linda
och Ingalill
hylsorna.

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-09-28 14:03

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Hammarlund, Daniel	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Eventuella iakttagelser i samband med skjutning mot polishuset Davidshall den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-09-27	14:00	14:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Daniel Hammarlund informerades om anledningen till förhöret samt den tidsåtgång som varit i ärendet.

Daniel tjänstgjorde vid aktuell tidpunkt som arrestvakt på polishuset Davidhallstorg.

På fråga om han mindes någonting från kvällen den 14:e mars berättade han att han kom ihåg att han och hans kollegor samt även stationsbefälet befann sig i deras gemensamma uppehållsrum där de tittade på TV.

Vid cirka 20-tiden mindes han att han hörde att det small någonstans från gatan. Han uppskattade det till att vara mellan 2-3 smällar som mera lät som knallar.
När det gällde tidpunkten 20-tiden kunde han inte mer precisera denna eftersom det nu gått så lång tid.

Alla i rummet reste sig upp och gick till fönstret för att se efter vad det var för någonting.
Ingen kunde dock se någon rörelse på gatan och de återgick till TV-soffan igen.
Denna kvällen var det mycket liten aktivitet i intaget vilket gjorde att alla som jobbade kunde vara i TV-rummet.
Normalt sett är det ofta mycket spring i den korridor som ligger vid det fönster som blev beskjutet.

Vid 21-tiden kom en kollega Gina Malmström till arbetet. Hon gjorde dem uppmärksamma på att det var en söndrig ruta vid korridoren.
Hammarlund tog med sig en ficklampa för att se efter och kunde då se att det satt någon form av kula i en fönsterkarm samt att en ruta hade gått sönder.

Stationsbefälet ringde direkt till LKC.

På särskild fråga om hur skotten uppfattades berättade Hammarlund att smällarna kom i tät följd dock inte med någon sorts automateld.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-09-27 16:01

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Karlsson, Stefan	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Eventuella iakttagelser i samband med skjutning mot polishuset Davidshall den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-09-27	15:45	15:55
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Stefan Karlsson informerades om anledningen till förhöret samt även angående den tidsåtgång som varit i ärendet.

Han står uppsatt som vittne i en promemoria och tillfrågades därför om han i dag kunde minnas någonting.

Han berättade att det ända han hade hört var några smällar från gatan. Han kunde inte komma ihåg antalet smällar och ej heller vid vilken tidpunkt han hörde dem. Det ända han mindes var att eftersom han alltid går ut med sin hund vid 21.30-tiden så visste han att smällarna hade kommit innan denna tidpunkt.
Han kunde inte heller berätta om hur högt smällarna hade låtit eller var någonstans de kommit ifrån.
Han visste inte om han hade gått fram till fönstret som vetter ut mot Storgatan för att titta efter.

Karlsson menade att det gått så lång tid samt att han inte lagt händelsen på minnet.

Förhöret nedtecknat i anteckningar samt relaterat efterhand.

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-09-26 15:30

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person
Lander, Jonas

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd angående sina iakttagelser den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Dan Granvik

Förhörsdatum
2011-09-22

Förhör påbörjat
10:30

Förhör avslutat
10:50

Förhörsplats
Länskrim Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jonas Lander informerades om anledningen till förhöret. Han informerades även om anledningen till den tidsåtgång som varit i ärendet.

Han berättade att han tjänstgör som polis på ordningssidan.
Söndagen den 14:e mars 2010 på kvällen var han ej i tjänst.
Han bodde vid detta tillfälle på Storgatan 49 på andra våningen. Han hade fönster i form av ett burspråk ut mot Storgatan.

På kvällen hade han lagt sig i en soffa och tittade på TV.
Exakt när TV 4 sporten hade gett sin startsignatur hörde han flera smällar från gatan. Jonas är säker på att smällarna kom från ett vapen. Han har i sitt yrke stor erfarenhet från dessa ljud.
TV 4 sporten startade vid denna tidpunkt sina sändningar kl 20:00

Senare har han fått reda på att polishuset träffats av två skott men Jonas är säker på att han hörde minst 3 eller 4 smällar.

I samband med att han hörde smällarna gick han upp från sin soffa och tittade ut. Han har ganska nära till S:t Petriskolan och tittade först åt det hållet för att se om han kunde se något eventuellt fordon som lämnade platsen. Han lyssnade även efter eventuella ljud.
Dock kunde han varken se eller höra någon rörelse. Han tittade sedan bort mot polishuset och inte heller där kunde han se någon rörelse.
Ingen person synlig överhuvudtaget i samband med att han tittade ut.

Jonas gick tillbaks till tv:n igen.

Cirka 2 timmar senare såg han blåljus på gatan och förstod då att dessa kunde sättas i samband med de smällar han hade hört.
Han gick ner till sina kollegor och gav sig tillkänna för dem.

Anledningen till att han inte ringde polis i samband med att han hörde smällarna var att eftersom det inte fanns någon rörelse i hans synfält tänkte han inte mer på det just då.
Han är dock säker på att ljudet från smällarna kom från ett eldhandvapen.

Jonas avslutade med att berätta att hans flickvän Sofia Zickbauer hade hört samma sak. De har även pratat med varandra om händelsen.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet
Skåne

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person
Lysell, Maj Inga-lill

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Höras om upphittade hylsor på skolgården

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Bo-Anders Jönsson	2011-10-17	15:15	15:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Inga-Lill uppger att hon arbetar på en hårfrisörssalong på Regementsgatan i Malmö. Hon kör bil till arbetet och parkerar sin bil bakom Aqua Kul. Sen genar hon över S:t Petri skolans skolgård och parkering till sitt arbete.

När Inga-Lill går över skolgården ser hon något som ligger intill ett träd som blänker. Hon tänker inte mycket mer på detta utan fortsätter till sitt arbete på Regementsgatan. Klockan var då ca 08.30 – 08.45.

Hon berättar på arbetet att hon såg något som blänkte på skolgården och som hon trodde var en hylsa. Inga-Lill brukar skämta på jobbet så folk trodde att hon gjorde så även denna gång.

Senare på dagen skulle hennes arbetskamrat, Linda, gå ett ärende på stan. När Linda återkom berättade Linda att det varv avstängt/avspärrat runt polishuset. Inga-Lill frågade varför det var avspärrat och fick till svar att det var på grund av skjutningen mot polishuset. Inga-Lill visste inte om att det varit någon skjutning mot polishuset.

Inga-Lill blev då än mer säker på att det var en hylsa men trodde inte att man kunde skjuta från det avståndet till polishuset men en kund berättade att man visst kunde göra detta. Alla trodde dock att Inga-Lill skämtade även nu. Inga-Lill berättade då för sin arbetskamrat, Linda, att Inga-Lill skulle peka på hylsan då de skulle gå till bilen efter arbetet.

Inga-Lill och Linda begav sig mot hennes parkerade bil efter arbetet, ca 18.00. När de var på skolgården hittade dock inte Inga-Lill hylsan men de två tittade då bort mot buskarna som var på ett avstånd av 1,5 – 2 meter. De såg då ett flertal hylsor som de plockade upp med handskarna på.

Efter detta så ringde de efter polisen.

På fråga säger Inga-Lill att på vägen till arbetet såg hon bara en hylsa medan då de var på väg hem hittade flera hylsor.

Förhörsledaren delgav Inga-Lill att jag hade varit i kontakt med Linda och bestämt att vi skulle höras av imorgon för att Linda skulle peka ut platsen där de hittade hylsorna. Inga-Lill tittade då i sin bokningspärm och såg att Linda hade ledigt 09.30, så Inga-Lill skall säga till Linda att befinna sig på skolgården 09.30 för att sammanträffa med förhörsledaren.

Uppläst efter konceptanteckningar och godkänt.

Meddelat att yppandeförbud gäller och Inga-Lill skall följa detta.

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-11-11 08:37

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person
Malmström, Gina

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Höras angående rutinerna i arrestintaget den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Dan Granvik

Förhörsdatum
2011-11-02

Förhör påbörjat
14:00

Förhör avslutat
14:45

Förhörsplats
Polishuset Davidhall

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Gina Malmström informerades om anledningen till förhöret.

Hon berättade att hon jobbar som arrestvakt på polishuset Davidhall. Hon hade samma funktion den 14:e mars.

Gina ombads först berätta om vad hon kunde komma ihåg från den 14:e mars.

Hon började sitt arbetspass kl 21:30 men kom till arbetsplatsen vid 21-tiden. Hon gick in vid ingången på Verkstadsgatan och gick upp för den trappa som finns där. Hon upptäckte då att det var ett hål i en av rutorna ut mot gatan. Direkt när hon kom in gick hon till inre befäl som var Thomas Brandt och berättade om sina iakttagelser.
Samtliga personal gick ut för att titta efter och sedan ringde någon till Länskommunikationscentralen för att en patrull skulle titta närmare på hålet som såg ut som ett skotthål. Gina fick då höra att man hört någon form av smäll vid 20-tiden som man nu satte samman med hålet i rutan.

Gina ombads vidare berätta om rutinerna i arresten samt i kringliggande lokaler.

Hon berättade att vid denna tidpunkt hade man hand om de som omhändertagits enligt LOB (Lagen om berusade).
Hon hade inför detta förhör tagit fram uppgifter om vid vilka tider under dygnet den 14:e mars man omhändertagit någon sådan.
Sammanlagt 11 st enligt följande tider:
00:10
01:05

01:10
01:15
02:15
02:50
03:30
03:35
03:45
17:43

Varje LOB kvarhålles mellan 6-8 timmar varpå de sedan släpps ut igen.
När patrull kommer in med en LOB till intaget möts de direkt av personal från arresten som sedan går över korridoren till stationsbefälet för att rapportera. Stationsbefälet går sedan till intaget för att göra sin bedömning på den omhändertagne.

Övriga frihetsberövade som hanterades vid denna tid är ANHÅLLNA. Gripna personer förs till intaget på Porslinsgatan. Blir de sedan anhållna transporteras de vidare för förvaring till Davidhalls polisstation.
Under aktuellt dygn har 4 stycken anhållna kommit in vid följande tidpunkter:
07:55
12:00
19:10
23:59
Dessa körs med transportfordon direkt in i intaget. Stationsbefälet informeras även här och går ut för att biträde vid inskrivningen. Patrull som kommer med anhållen går då förbi den korridor som syns genom fönstret på Verkstadsgatan.

ÖVRIGA RUTINER
Personalen använder alltid ingången från Verkstadsgatan då de skall till polishuset. Det förekommer även att ledig personal kommer dit för att göra ett träningspass.
Polispatruller som jobbar i yttre tjänst har oftast sina uppehåll förlagda till polisstationen. De stannar då sin radiobil ute på Verkstadsgatan och går in genom den ingången. De syns då genom fönstret när de kommer in i byggnaden.
Inne i byggnaden finns det en kaffeautomat på andra våningen. För att komma till den måste man gå genom hela korridoren på första våningen.
Patruller som har någon form av avrapportering såsom skrivarbete eller liknande stannar likadant på Verkstadsgatan och går genom korridoren.
Precis vid det aktuella fönstret finns en toalett.
Enligt Gina är denna välbesökt av patruller som stannat till en kortare stund kanske för att göra ett kortare toalettbesök och sedan köra ut direkt igen.

När det gäller polispatrullernas arbetstider berättade Gina att vid den aktuella tiden fanns det inga direkta tidpunkter man kunde peka på att man börjar och slutar. Man hade helt enkelt olika arbetspass där inte alla började och slutade samtidigt.
Hon menade att det kunde vara en ström av folk som kom och gick eftersom alla alltid började och slutade vid stationsbefälet genom att till exempel hämta eller lämna nycklar och radioutrustning med mera.

Gina berättade även att nedanför fönstret mot Verkstadsgatan i korridoren (det beskjutna) fanns några stolar och ett mindra bord.
Om det omhändertagits någon minderårig kunde det hända att där suttit personal tillsammans med den minderårige i väntan på antingen sociala eller föräldrar som skulle komma. Detta syns väl utifrån.
Hon betonade dock att just detta dygnet var det ingen sådan omhändertagen.

Avslutningsvis tillfrågades Gina om hon kände till någonting om glaset i det beskjutna fönstret. Hon berättade att man efter beskjutningen förstärkt med någon form av skottsäkert eller inkastningsskydd på insidan. Man kunde se att detta var påskruvat.
Dessförinnan satt där någon form av plexiglas eller liknande på insidan och vanligt glas på utsidan.
För att var på den säkra sidan när det gällde dessa uppgifter tillfrågade Gina andra i sitt arbetsteam som bekräftade uppgifterna att det var riktigt.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Förhör

Polismyndighet
Skåne

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-09-28 14:46

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person
Strand, Henrik

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd angående eventuella iakttagleser i samband med skjutning mot polishuset Davidshall den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Dan Granvik

Förhörsdatum
2011-09-28

Förhör påbörjat
09:00

Förhör avslutat
09:15

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Henrik Strand informerades om anledningen till förhöret samt om den tidsåtgång som varit i ärendet.

Han berättade att han vid den aktuella tidpunkten tjänstgjorde som arrestvakt på polishuset Davidhall.
Han skulle påbörja sitt nattpass klockan 21.00 men kom lite tidigare till jobbet eftersom han ville träna först.
Han är säker på att han kom dit kl 19:45 och gick direkt bort till deras gemensamma utrymme där hans kollegor satt och tittade på TV.
Han ställde sig i dörringången till TV-rummet och stod där några minuter. Han hörde då en smäll som kom från gatan.
Strand trodde det kunde röra sig om någon typ av avgassmäll eller en misständning från en bil eftersom smällen bestod i en eller två små knallar.
Han gick direkt bort till fönstret som går ut mot Verkstadsgatan för att se om han kunde se någonting.
De övriga i personalen gick också fram till fönstret. Ingen av dem kunde se någonting på gatan.
Då man inte såg något gick alla tillbaks igen.
Strand gick sedan till sin träning.
När han påbörjade sitt pass blev han av de andra uppmärksammad på vad som hade hänt.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand.

Polismyndighet
Skåne

Förhör

Signerat av
Dan Granvik

Signerat datum
2011-10-06 08:42

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Hörd person	Personnummer
Svansjö, Johan	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd angående eventuella iakttagelser i samband med skjutning mot polishuset Davidshall den 14:e mars 2010

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dan Granvik	2011-10-05	17:15	17:25
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Johan Svansjö informerades om anledningen till förhöret samt även om den tidsfördröjning som varit.

Han berättade att eftersom det gått så lång tid kunde han inte i dag minnas några detaljer utan hänvisade till de uppgifter han gav i samband med att han först kontaktade polisen.

Svansjö bor på Verkstadsgatan och har fönster som vetter rakt mot ingången till polishuset vid Verkstadsgatan.
Han mindes att han hade hört några smällar eller knallar men kunde i dag inte erinra sig antalet.

Uppgift från det nedtecknade underrättelseuppslaget delgavs och han bekräftade att de uppgifter han där givit skulle vara exakta.

Klockslaget hade han då angett till att vara 19.45 och detta skulle stämma eftersom han vid detta tillfälle hade det färskt i minne.
Han var även då säker på att han hörde 3 smällar som lät ganska dovt. Han beskrev det som om det möjligtvis kunde vara någon typ av smällare. Något glas som gick sönder hade han inte varken sett eller hört. Han tittade även ut genom fönstret för att se om det fanns någon på gatan men han kunde inte minnas att han sett någon där.

Dagen efter hörde han vad som hänt och ringde sedan polisen för att berätta om sina iakttagelser.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform samt relaterat efterhand

Beslagsprotokoll

2010-1200-BG3262

Polismyndighet
Skåne

Verkställande enhet
05KRIMR, Kriminalrotel

Handläggande enhet
50UTR, Utredningssektion

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
1200-K36445-10

Misstänkt person	
Plats för verkställan S:t Petri läroverk, skolgården , S:t Petri läroverk, skolgården , Se platsangivelse	Datum och klockslag för verkställighet 2010-03-15 10:00
Beslutat av Petersson, Maria, Kommissarie Petersson, Maria, Kommissarie	Verkställt av Bengtsson, Rolf K H, Inspektör Lindén, Sven A, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0396 - Framkallande av fara för annan
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
2010-1200-BG3262-1 Tomhylsor (15 st) Kaliber : 9 mm	Platsbeskrivning Skolgården, ca 160 meter från polisstationen Davidshall. I buskage.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2010-1200-BG3262-2 Tomhylsor (4 st)	Platsbeskrivning S.T Petri läroverk, skolgården, ca 160 meter från polisstationen Davidshall. I buskage.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Polismyndighet
Skåne

Verkställande enhet
05KRIMR, Kriminalrotel

Handläggande enhet
50UTR, Utredningssektion

2010-1200-BG3265

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
1200-K36445-10

Misstänkt person	
Plats för verkställan Polisstationen Davidshall , Polisstationen Davidshall , Malmö	**Datum och klockslag för verkställighet** 2010-03-16 23:30
Beslutat av Miselli, Nico, Polisinspektör	**Verkställt av** Bengtsson, Rolf K H, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	**Brott** 0396 - Framkallande av fara för annan
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	**Beslag taget från** Kan ej anges

Föremålspunkter		
2010-1200-BG3265-1 Kula (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad mellan glasen i fönsterrutan	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2010-1200-BG3265-2 Kula (1 st)	Platsbeskrivning I trävirket i fönsterrutan	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

2010-1200-BG3302

Polismyndighet
Skåne

Verkställande enhet
05KJ, Kriminaljour

Handläggande enhet
50UTR, Utredningssektion

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
1200-K36445-10

Misstänkt person	
Plats för verkställan S:t Petri Skolan, Fersensväg , S:t Petri Skolan, Fersensväg , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2010-03-16 19:15
Beslutat av Svensson, Charlotte, Polisinspektör Svensson, Charlotte, Polisinspektör Svensson, Charlotte, Polisinspektör	Verkställt av Perchun, Dan, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0396 - Framkallande av fara för annan, övriga fall
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

Föremål	Platsbeskrivning	Status
2010-1200-BG3302-1 Patronhylsor (7 st) Kaliber : 9mm	Anträffat gods på S:t Petriskolan, Fersensväg, Malmö. Anträffat av Linda Ekberg 19720628-4007 tel, 0707-488564, sam Ingalill Lysell [redacted] tel,040-545231.	Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2010-1200-BG3302-2 Patronhylsa (1 st) Kaliber : 7,65mm	Anträffat på S:t Petriskolan, Fersensväg i Malmö.	Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2010-1200-BG3302-3 Patronhylsor (4 st) Kaliber : .22 Long	Anträffat på S:t Petriskolan på Fersensväg i Malmö.	Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Polismyndighet
Skåne

PM

Kontroll av övervakningsfilm

Signerad av
Dan Granvik

Signerad datum
2011-09-26 15:29

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Granvik, Dan	2011-09-20	16:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Dan Granvik

Uppgiften avser

Uppgift

Vid genomgång av inlämnad övervakningsfilm kan konstateras:

Filmen startar den 14:e mars kl 19:00. Strax nedanför det beskjutna fönstret befinner sig en som hämtar sin cykel under en minut. Där finns gångbana under fönstret där det passerar en del människor. Verkstadsgatan är livligt trafikerad vid denna tidpunkt.
Även på gångbanan på motsatta sidan är frekventerad av passerande människor.
Kamerans placering är sådan att man inte kan se det beskjutna fönstret. Dock kan man se de personer som passerar in och ut genom den dörr som finns direkt under fönstret.

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Polismyndigheten Skåne
Rolf Bengtsson
Tekniska roteln
205 90 MALMÖ

Uppdragsgivare

Polismyndigheten Skåne. Malmö

Allmän information om SKL:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande (SF) och metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

1521
ISO/IEC 17025

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Material, metodik och materialhantering

DNA-prov från undersökta spår kastas efter 15 år, om inte annat meddelas laboratoriet.

[redacted]

M/2391-10/G001	**Deformerad kula - Mellan glasrutorna** Beslagsnr: 2010-1200-BG3265-1 Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G001 SKL:s materialnr: 201000382201 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: KT-SF17*
M/2391-10/G002	**Deformerad kula - I trävirket i fönstret** Beslagsnr: 2010-1200-BG3265-2 Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G002 SKL:s materialnr: 201000382202 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: KT-SF17*
M/2391-10/G003	**Patronhylsa, 9 mm - S:t Petri läroverk, skolgården** Beslagsnr: 2010-1200-BG3262 Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G003 SKL:s materialnr: 201000382203 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*
M/2391-10/G004	**Patronhylsa, 9 mm - S:t Petri läroverk, skolgården** Beslagsnr: 2010-1200-BG3262 Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G004 SKL:s materialnr: 201000382204 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*
M/2391-10/G005	**Patronhylsa, 9 mm - S:t Petri läroverk, skolgården** Beslagsnr: 2010-1200-BG3262 Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G005 SKL:s materialnr: 201000382205 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING 1521 ISO/IEC 17025

M/2391-10/G006

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G006
SKL:s materialnr: 201000382206
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G007

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G007
SKL:s materialnr: 201000382207
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G008

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G008
SKL:s materialnr: 201000382208
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G009

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G009
SKL:s materialnr: 201000382209
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G010

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G010
SKL:s materialnr: 201000382210
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G011

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G011
SKL:s materialnr: 201000382211
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

M/2391-10/G012

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G012
SKL:s materialnr: 201000382212
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G013

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G013
SKL:s materialnr: 201000382213
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G014

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G014
SKL:s materialnr: 201000382214
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G015

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G015
SKL:s materialnr: 201000382215
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G016

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G016
SKL:s materialnr: 201000382216
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G017

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G017
SKL:s materialnr: 201000382217
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

M/2391-10/G018

Patronhylsa, kal.22 – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G018
SKL:s materialnr: 201000382218
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G019

Patronhylsa, kal.22 – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G019
SKL:s materialnr: 201000382219
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G020

Patronhylsa, kal.22 – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G020
SKL:s materialnr: 201000382220
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G021

Patronhylsa, kal.22 – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3262
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G021
SKL:s materialnr: 201000382221
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G022

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G022
SKL:s materialnr: 201000382222
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G023

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G023
SKL:s materialnr: 201000382223
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

M/2391-10/G024

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G024
SKL:s materialnr: 201000382224
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G025

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G025
SKL:s materialnr: 201000382225
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G026

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G026
SKL:s materialnr: 201000382226
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G027

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G027
SKL:s materialnr: 201000382227
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G028

Patronhylsa, 9 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G028
SKL:s materialnr: 201000382228
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G029

Patronhylsa, 7.65 mm – S:t Petri läroverk, skolgården
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G029
SKL:s materialnr: 201000382229
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

SWEDAC ACKREDITERING 1521 ISO/IEC 17025

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

M/2391-10/G030 **Patronhylsa, kal.22 long - S:t Petri läroverk, skolgården**
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G030
SKL:s materialnr: 201000382230
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G031 **Patronhylsa, kal.22 long - S:t Petri läroverk, skolgården**
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G031
SKL:s materialnr: 201000382231
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G032 **Patronhylsa, kal.22 long - S:t Petri läroverk, skolgården**
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G032
SKL:s materialnr: 201000382232
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

M/2391-10/G033 **Patronhylsa, kal.22 long- S:t Petri läroverk, skolgården**
Beslagsnr: 2010-1200-BG3302-1
Uppdragsgivarens beteckning: M/2391-10/G033
SKL:s materialnr: 201000382233
Materialhantering: Materialet återgår separat
Metodik: B-SF13*, B-M81, B-M72*, KT-SF18*

Ändamål

Vapenrelaterad undersökning

Ändamålet är att registrera kulorna och patronhylsorna enligt anvisningarna i FAP 446-1 samt att utröna om de avlossats i ett eller flera vapen.

DNA

Ändamålet är att undersöka om det på patronhylsorna M/2391-10/G003 – G033 förekommer sekret/DNA som kan jämföras mot person.

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Undersökningsrelaterad information

FAP 446-1 är föreskrifter utfärdade av rikspolisstyrelsen om central registrering av vapen, patroner, kulor och patronhylsor som påträffats i samband med brott eller brottsutredning i Sverige.

DNA, specialanalys, LCN

För information om LCN DNA-analys, se näst sista sidan.

Undersökning

Kulmaterialet M/2391-10/G001

Kulmaterialet utgörs av fragment från en eller flera kulor av till synes helmanteltyp. Kalibern för den eller de kulor som fragmenten härrör från bedöms vara 9 mm. I manteldelarna finns märken som tyder på att de utskjutits ur ett vapenlopp med s k polygonräffling. Fragmenten jämfördes i mikroskop med kulor tillvaratagna i samband med provskjutning av pistolen M/8696-09/G062, vilken insänts i ärende 1200-K163215-10. Härvid iakttogs svagt sammanbindande överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer.

Kulmaterialet M2391-10/G002

Kulmaterialet utgörs av en kraftigt deformerad helmantelkula, av allt att döma i kaliber 9 mm. I manteln finns märken som tyder på att kulan utskjutits ur ett vapenlopp med s k polygonräffling. Kulan jämfördes i mikroskop med kulor tillvaratagna i samband med provskjutning av pistolen M/8696-09/G062, vilken insänts i ärende 1200-K163215-10. Härvid iakttogs varken sammanbindande överensstämmelser eller särskiljande olikheter beträffande förekommande spårdetaljer. I sammanhanget måste dock nämnas att kulan har mycket tunn mantel av en typ som inte alltid återger spårdetaljer på ett bra sätt.

Patronhylsan M/2391-10/G003

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P (9 mm Parabellum), modell 39 B. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs väsentligt särskiljande olikheter beträffande förekommande spårdetaljer.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING 1521 ISO/IEC 17025

Patronhylsan M/2391-10/G004

Patronhylsan härrör från en patron av märket Fiocchi, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med runt tändspetshål och rund tändspets.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G005

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med runt tändspetshål och rund tändspets.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G006

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P, modell 39B. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G007

Patronhylsan härrör från en patron av märket Fiocchi, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i något slags kulsprutepistol. Den synes dock inte vara avlossad i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M(2391-10/G008

Patronhylsan härrör från en patron av märket CBC, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs entydigt sammanbindande överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G009

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P, modell 39B. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G010

Patronhylsan synes härröra från en löspatron eller kammarpatron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B. Dessutom finns spår som tyder på att patronhylsan avlossats i en pistol med rund tändspets och tippande pipa. Hylsan har spår som av utseendet att döma härrör från avlossande i två olika vapen och hylsan synes därför härröra från omladdad ammunition.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G011

Patronhylsan härrör från en patron av märket Sellier & Bellot, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs entydigt sammanbindande överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G012

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P, modell 39B. Det saknas dock lacktätning mellan tändhatt och hylsa, vilket tyder på att hylsan laddats om. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B. Dessutom finns spår som tyder på att patronhylsan avlossats i en pistol med rund tändspets och tippande pipa. Hylsan har spår som av utseendet att döma härrör från avlossande i två olika vapen och hylsan synes därför härröra från omladdad ammunition.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Patronhylsan M/2391-10/G013

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P (9 mm Parabellum), modell 39 B. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs väsentligt särskiljande olikheter beträffande förekommande spårdetaljer. Vid motsvarande jämförelse mellan patronhylsan M/2391-10/G013 och patronhylsan M/2391-10/G003 iakttogs överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer. Detta tyder på att hylsorna M/2391-10/G003 och M/2391-10/G013 har avlossats i samma vapen.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G014

Patronhylsan härrör från en patron av märket CBC, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs entydigt sammanbindande överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G015

Patronhylsan härrör från en patron av märket Schönebeck, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs starkt sammanbindande överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G016

Patronhylsan härrör från en patron av märket Fiocchi, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Hylsan synes ha systemspår från flera olika vapen och hylsan torde därför härröra från omladdad ammunition.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G017

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P (9 mm Parabellum), modell 39 B. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs väsentligt särskiljande olikheter beträffande förekommande spårdetaljer. Vid motsvarande jämförelse mellan patronhylsan M/2391-10/G017 och patronhylsorna M/2391-10/G003 och M/2391-10/G013 iakttogs väsentligt särskiljande olikheter. Patronhylsan M/2391-10/G017 synes vara avlossad i samma slags vapen som patronhylsorna M/3291-10/G003, M/2391-10/G008, M2391-10/G011, M/2391-10/G013, M/2391-10/G014 och M/2391-10/G015 men inte i något av de vapen som hylsorna M/3291-10/G003, M/2391-10/G008, M2391-10/G011, M/2391-10/G013, M/2391-10/G014 och M/2391-10/G015 har avlossats i.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G018

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G019

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G020

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Patronhylsan M/2391-10/G021

Patronhylsan härrör från en patron av märket Lapua/Schönebeck, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G022

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P, modell 39B. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G023

Patronhylsan synes härröra från en löspatron eller kammarpatron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B. Dessutom finns spår som tyder på att patronhylsan avlossats i en pistol. Hylsan har spår som av utseendet att döma härrör från avlossande i två olika vapen och hylsan synes därför härröra från omladdad ammunition.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G024

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P, modell 39B. Det saknas dock lacktätning mellan tändhatt och hylsa, vilket tyder på att hylsan laddats om. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B. Dessutom finns spår som tyder på att patronhylsan avlossats i en pistol med rund tändspets och tippande pipa. Hylsan har spår som av utseendet att döma härrör från avlossande i två olika vapen och hylsan synes härröra från omladdad ammunition.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G025

Patronhylsan härrör från en patron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P (9 mm Parabellum), modell 39 B. I hylsan finns spår som visar att den har avlossats i ett vapen med rektangulärt tändspetshål och oval tändspets. Detta förekommer bl a hos pistoler av märket Glock. Patronhylsan jämfördes med patronhylsor som tillvaratagits i samband med

provskjutningen av en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm P, tillverkningsnummer EAP889, vilken insänts till laboratoriet i ärende 1200-K163215-09 (SKL dnr 2010016573). Härvid iakttogs väsentligt särskiljande olikheter beträffande förekommande spårdetaljer. Vid motsvarande jämförelse mellan patronhylsan M/2391-10/G025 och patronhylsan M/2391-10/G003 iakttogs överensstämmelser beträffande förekommande spårdetaljer. Detta tyder på att hylsorna M/2391-10/G003, M/2391-10/G013 och M/2391-10/G025 har avlossats i samma vapen.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G026

Patronhylsan synes härröra från en löspatron eller kammarpatron av svensk militär tillverkning, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med rund tändspets. Systemspåren tyder på att hylsan avlossats i en svensk kulsprutepistol, modell 45 eller 45B.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G027

Patronhylsan härrör från en patron av märket CBC, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med runt tändspetshål och rund tändspets.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G028

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI Blazer, kaliber 9 mm P. I hylsan finns spår som visar att den avlossats i ett vapen med runt tändspetshål och rund tändspets samt med tippande pipa.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G029

Patronhylsan härrör från en patron av märket Norma, kaliber 7,65 mm Browning.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING 1521 ISO/IEC 17025

Patronhylsan M/2391-10/G030

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G031

Patronhylsan härrör från en patron av märket Lapua/Schönebeck, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G032

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Patronhylsan M/2391-10/G033

Patronhylsan härrör från en patron av märket CCI, kaliber .22 long eller .22 long rifle.

Vid LCN DNA-analys kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Sammantaget kan nämnas att det i det insända materialet finns patronhylsor från flera vapen och att vissa av de insända hylsorna bedöms vara från omladdad ammunition.

Slutsats

Resultaten talar extremt starkt för att patronhylsorna M/2391-10/G008, M2391-10/G011 och M/2391-10/G014 har avlossats i pistolen M/8696-09/G062 som insänts i ärende 1200-K163215-10 (*Grad +4*).

Resultaten talar starkt för att patronhylsan M/2391-10/G015 har avlossats i pistolen M/8696-09/G062 som insänts i ärende 1200-K163215-10 (*Grad +3*).

Resultaten talar i viss mån för att kulmaterialet M2391-10/G001 har utskjutits ur den ”X-märkta” pipa som sitter i pistolen M/8696-09/G062, vilken insänts i ärende 1200-K163215-10 (*Grad +1*).

Sakkunnigutlåtande

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Resultaten talar varken för eller emot att kulan M/2391-10/G002 har utskjutits ur den "X-märkta" pipan som sitter i pistolen M/8696-09/G062 vilken insänts i ärende 1200-K163215-10 (*Grad 0*).

DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas på någon av patronhylsorna M/2391-10/G003 – G033.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
DNA, specialanalys LCN	forensiska generalisten Ann Jangblad (ansvarig handläggare) förste forensikern Helena Eriksson laboranten Kristina Lompar forensiska laboranten Monica Schöld
Kuljämförelse	forensiske generalisten Stefan Pettersson (ansvarig handläggare) förste forensikern Johan Dahlqvist
Hylsjämförelse	forensiske generalisten Stefan Pettersson (ansvarig handläggare) forensikern Malin Bentzer

Frågor riktas i första hand till forensiske generalisten Stefan Pettersson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 82 63. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Stefan Pettersson
Forensisk generalist

Sakkunnigutlåtande

Datum 2011-08-31
Vårt diarienummer 2010003822
Ert datum 2010-03-18
Er beteckning 1200-K36445-10

Information om undersökning med s.k. LCN DNA-analys

Många material som är aktuella för LCN DNA-analys saknar distinkta besudlingar och då är förväntan att mängden DNA är liten på materialet. Förkortningen LCN (Low Copy Number) syftar på att antalet analyserbara DNA-molekyler är få i provet.

Aktuella spår

Spåren kan säkras från ett material som under längre tid använts av en och samma person (bruksspår) eller från ett material som någon handskats med en kortare tid (kontaktspår).
LCN DNA-analys kan också användas för sekret-, blod- eller spermafläckar som inte gett ett godkänt resultat med standard DNA-analys. I dessa besudlingar kan mängden DNA vara relativt hög men att andra faktorer, som t ex föroreningar i provet, kan påverka analysen så att LCN DNA-analys behövs för att erhålla ett resultat.

Kontaminationsrisker

När det finns extremt lite DNA på ett material är det oerhört viktigt att undvika kontamination med annat DNA från omgivningen eller från den person som hanterar materialet.
Dokumentation av vilka personer som kommit i kontakt med materialet är nödvändig och i vissa fall behövs jämförelseprov från dessa personer för uteslutning mot erhållna resultat.
Möjliga källor till kontamination är:

- personer som är först på brottsplatsen, exempelvis vittnen, räddningspersonal och poliser
- poliser/läkare som samlar in material/utför provtagningen
- andra undersökningsmaterial i samma ärende
- laboratoriehantering

I övrigt måste man beakta personer som tidigare har befunnit sig på brottsplatsen eller på annat sätt kommit i kontakt med materialen.

LCN DNA-analys

LCN DNA-analys är baserad på samma teknik som standard DNA-analys. Det som skiljer dem åt är:

- vid standard DNA-analys undersöks 15 olika områden i arvsmassan, vid LCN DNA-analys undersöks för närvarande 10 områden
- vid LCN DNA-analys utökas i regel kopieringsprocessen, s k PCR (polymerase chain reaction)
- vid LCN DNA-analys utförs specialanpassad material- och provhantering vilket medför längre analystid per prov

Utvärdering och slutsats

Utvärderingen skiljer sig från standard DNA-analysen genom att resultaten måste verifieras och omanalyseras ett flertal gånger. Hänsyn tas till hur och var materialen/proven hanterats. Slutsatsen bedöms mer konservativt vid LCN DNA-analys. Detta främst beroende på den ringa DNA-mängden i provet vilket medför att resultatet kan uppvisa större komplexitet. Man kan inte uttala sig om bakgrunden/orsaken till spåret som sådant utan endast om själva analysresultatet i sig. Resultat från LCN DNA-analys kan jämföras med resultat från standard DNA-analys och kan därmed vara möjliga att söka i spår- och DNA-registren.

Biologienheten 2011-04-26

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vx • Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se

SWEDAC ACKREDITERING 1521 ISO/IEC 17025

Datum	Vårt diarienummer
2011-08-31	2010003822
Ert datum	Er beteckning
2010-03-18	1200-K36445-10

Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger till grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål", dels gentemot andra aktuella hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser enligt nedanstående utlåtandeskala. Utlåtandeskalan är utarbetad för och kopplad till SKL:s resultatvärdering som baseras på det logiska synsättet, för mer information se http://www.skl.polisen.se/Utlatandeskala.

I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom "är", "är inte" eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms i praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ...
De erhållna resultaten ger inte mer stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller andra aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i praktiken som utesluten.

Polismyndighet
Skåne

PM
Ersättningskrav

Signerad av
Dan Granvik

Signerad datum
2011-10-05 13:23

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Granvik, Dan	2011-10-05	13:19

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Dan Granvik

Uppgiften avser

Uppgift

Kontakt togs med fastighetsförvaltare Pia Ellingsworth, Söderport Fastigheter AB, Södergatan 16, 5 tr, 211 34 Malmö tfn 0708-357111.
På fråga om det fanns några ersättningsyrkanden svarade hon att det inte fanns några sådana.
Hon hänvisade i sådant fall till Johan Fransson på polismyndigheten. (Tillfrågad i annat PM)

Bilaga - Skäligen misstänkt

Polismyndighet
Skåne

Enhet
50UTR, Utredningssektion

Diarienr
1200-K36445-10

Skäligen misstänkt person
Mangs, Johan Peter

Personnr
19720304-2770

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr
120011506941

Diarienr
1200-K36445-10

Brottskod
0396

Brottsbeskrivning
Framkallande av fara för annan

Beslutsdatum
2011-05-11

Beslutsfattare
Wollstad, Solveig

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr
120011506942

Diarienr
1200-K36445-10

Brottskod
1205

Brottsbeskrivning
Skadegörelse

Beslutsdatum
2011-05-25

Beslutsfattare
Wollstad, Solveig

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2012-03-19

Namn
Mangs, Johan Peter

Personnummer
19720304-2770

Tilltalsnamn
Peter

Kallas för

Öknamn

Medborgarskapsland
Sverige

Adress
Korsörvägen 16 B,2 VÅN
217 47 Malmö

Telefonnr

Folkbokföringsort
Malmö

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd
Ogift

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
161000

Taxeringsår
2009

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum
- -